
-A1
/8.3
Rack X
Slot Y
S7-1200
SIEMENS
CPU 1214C DC/DC/DC
-X10:1
L+
/9.1
-X10:2
M
/9.2
-X10:3
PE
/9.3
-X10:4
L+
/9.4
-X10:5
M
/9.5
-X10:6
1M
-X10:7
DI a
%IX1.0
VRATA ORMARA OTVORENA
-U2:14
/7.6
-X10:8
DI a
%IX1.1
MOTORNA ZAŠTITA Q2 OK
-Q2:14
/12.2
-X10:9
DI a
%IX1.3
AUMA 1 ZATVORENA
-K4:11
/12.4
-X10:10
DI a
%IX1.5
AUMA 1 GREŠKA
-K5:11
/12.5
-X10:11
DI a
%IX1.7
AUMA 1 OTVORENA
-K6:11
/12.7
-X10:12
DI a
%IX1.2
MOTORNA ZAŠTITA Q3 OK
-Q3:14
/12.2
-X10:13
DI a
%IX1.4
AUMA 2 ZATVORENA
-K11:11
/12.4
-X10:14
DI a
%IX1.6
AUMA 2 GREŠKA
-K12:11
/12.5
-X10:15
DI b
%IX2.0
AUMA 2 OTVORENA
-K13:11
/12.7
-X10:16
DI b
%IX2.1
NADZOR FAZA
-K2:11
/7.4
-X10:17
DI b
%IX2.2
-X10:18
DI b
%IX2.3
-X10:19
DI b
%IX2.4
-X10:20
DI b
%IX2.5
-X11:1
2M
-X11:2
AI 0
%IW
-X11:3
AI 1
%IW
-X12:1
3L+
-X12:2
3M
-X12:3
DQ a
%QX1.0
/13.2
-K8:A1
ZATVARANJE AUMA 1
-X12:4
DQ a
%QX1.1
/13.4
-K9:A1
OTVARNAJE AUMA 1
-X12:5
DQ a
%QX1.2
/13.5
-K15:A1
ZATVARANJE AUMA 2
-X12:6
DQ a
%QX1.3
/13.7
-K16:A1
OTVARANJE AUMA 2
-X12:7
DQ a
%QX1.4
-X12:8
DQ a
%QX1.5
-X12:9
DQ a
%QX1.6
-X12:10
DQ a
%QX1.7
-X12:11
DQ b
%QX2.0
-X12:12
DQ b
%QX2.1
-X1:P1/PN
P1/PN
6ES7214-1AG40-0XB0

LIST 10